

Sammanfattning

Två montörer i 25-årsåldern skulle mäta på en 10kV kabel i ett ställverk i Eslöv tillhörande Kraftringen. De gick in i fel fack och vid anslutning av instrumentet uppstod en ljusbåge. Montören som höll i instrumentet fick brännskador på båda händerna, den andre fick dra ut den brännskadade och fick chockskador.

SVT Nyheter 2019-09-13: <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/olycka-eller-arbetsplatsolycka-i-eslov>

Expressen 2019-09-13: <https://www.expressen.se/kvallsposten/person-skadad-i-stallverk/>