

Sammanfattning, Kurravaara

2018 dog en 25-årig Vattenfall-tekniker i en elolycka i Kurravaara närr om Kiruna. Mannen var utsedd till elsäkerhetsledare, men saknade erfarenhet och kompetens för den rollen. Enligt arbetsgivaren Vattenfall var teknikern på rutinuppdrag vid en nätstation när han omkom i arbetsplatsolyckan. Han hade klättrat upp i en stolpe och spänt fast sig med en sele. Sedan ställde han sig på en balk för att montera ner en transformator och fick då ström genom kroppen. Vattenfall dömdes 2020 att betala en företagsbot på två miljoner kronor.

2020-03-04 Elinstallatören: [Miljonböter för Kurravaara-olyckan som dödade 25-åring](#)

2020-03-03 SVT: [Vattenfall accepterar bot efter dödsolyckan – två miljoner](#)

2020-03-18 Elektrikern: [Vattenfall döms efter dödliga elolyckan i Kurravaara](#)